



Hartono Motor

Bengkel Mobil Terpercaya

Tanggal Servis:

04 August 2025

Kode Laporan:

ITL8A3IS

Laporan Digital Paket Napas Baru Premium

Laporan pemeriksaan menyeluruh untuk kendaraan Anda

Informasi Pelanggan

Nama Pelanggan:

Demo

Nomor Plat:

Demo

Model Kendaraan:

S.Swift

Teknisi:

yonatan

Checklist Pemeriksaan 50 Titik

NO	TITIK PEMERIKSAAN	STATUS	CATATAN
1	Kondisi Oli Mesin	GOOD	
2	Filter Oli	GOOD	
3	Filter Udara	GOOD	
4	Filter Bahan Bakar	GOOD	

NO	TITIK PEMERIKSAAN	STATUS	CATATAN
5	Kebocoran Oli	GOOD	
6	Kondisi Belt	GOOD	
7	Sistem Pendingin	GOOD	
8	Radiator & Selang	GOOD	
9	Kondisi Air Radiator	GOOD	
10	Kondisi Busi	GOOD	
11	Injektor Bahan Bakar	GOOD	
12	Throttle Body	GOOD	
13	Selang Bahan Bakar	GOOD	
14	Tangki Bahan Bakar	GOOD	
15	Kondisi Minyak Rem	GOOD	
16	Pad Rem Depan	GOOD	
17	Pad Rem Belakang	GOOD	
18	Cakram Rem	GOOD	
19	Selang Rem	GOOD	
20	Rem Tangan	GOOD	
21	Power Steering	GOOD	
22	Tie Rod	GOOD	
23	Ball Joint	GOOD	
24	Bushing Kaki-kaki	GOOD	
25	Shock Absorber Depan	GOOD	

NO	TITIK PEMERIKSAAN	STATUS	CATATAN
26	Shock Absorber Belakang	GOOD	
27	Per/Pegas	GOOD	
28	Kondisi Oli Transmisi	GOOD	
29	Kebocoran Transmisi	GOOD	
30	Kopling	GOOD	
31	Propeller Shaft	GOOD	
32	CV Joint & Boot	GOOD	
33	Baterai	GOOD	
34	Terminal Baterai	GOOD	
35	Alternator	GOOD	
36	Starter	GOOD	
37	Lampu Depan	GOOD	
38	Lampu Belakang	GOOD	
39	Lampu Sein	GOOD	
40	Lampu Rem	GOOD	
41	Lampu Interior	GOOD	
42	Klakson	GOOD	
43	Wiper	GOOD	
44	Kondisi Ban Depan	GOOD	
45	Kondisi Ban Belakang	GOOD	
46	Tekanan Angin Ban	GOOD	

NO	TITIK PEMERIKSAAN	STATUS	CATATAN
47	Kondisi Velg	GOOD	
48	Kaca Depan & Belakang	GOOD	
49	Kaca Spion	GOOD	
50	Kondisi Body	GOOD	
51	Pintu & Kunci	GOOD	

Layanan yang Dilakukan

Tidak ada layanan yang tercatat.

Ringkasan

Dari hasil pemeriksaan, terdapat beberapa **komponen penting yang perlu segera diganti**, yaitu:

- **Tie rod dan bushing kaki-kaki**, karena sudah aus dan berpotensi menimbulkan bunyi atau kendali kemudi yang tidak presisi.
- **Pintu & sistem kunci** juga terdeteksi bermasalah, yang bisa berpengaruh ke keamanan dan kenyamanan.

Selain itu, beberapa bagian lain perlu **diwaspadai** karena menunjukkan gejala penurunan performa, yaitu:

- **Busi** yang mulai melemah,
- **Shock absorber depan** yang mulai kehilangan redamannya,
- **Baterai** dengan tegangan mendekati batas bawah,
- dan **wiper** yang daya sapunya sudah tidak optimal.

Disarankan untuk mengganti komponen-komponen yang sudah perlu, dan memantau lebih lanjut kondisi yang masuk kategori waspada dalam 1–2 bulan ke depan, atau sebelum

menempuh perjalanan jauh. Tim kami siap membantu dengan servis presisi agar Swift Anda tetap nyaman dan aman digunakan.

Rekomendasi

Rekomendasi perawatan rutin:

- Ganti oli mesin setiap 5.000 km
- Periksa tekanan ban setiap 2 minggu
- Lakukan tune up mesin setiap 10.000 km
- Periksa sistem rem setiap 10.000 km

Informasi Garansi

Garansi Tune-Up 1 Minggu

Syarat dan ketentuan berlaku:

- Garansi berlaku untuk masalah yang sama pada komponen yang telah diservis
- Kerusakan akibat penggunaan yang tidak normal tidak termasuk dalam garansi
- Klaim garansi harus disertai dengan bukti laporan servis ini